

Цепи приводные зубчатые

Обозначение цепи	Шаг	Рабочая ширина	Длина валика	Длина соединительного валика	Ширина пластины	H1	Толщина пластины	u	Разрушающая нагрузка, кН/кгс	Масса 1 м, кг
Размеры указаны в мм										
ПЗ-1-12,7-26-22,5	12,7	22,5	28,5	31,5	13,4	7,0	1,5	4,76	26/2600	1,31
ПЗ-1-12,7-31-28,5		28,5	34,5	37,5					31/3100	1,60
ПЗ-1-12,7-36-34,5		34,5	40,5	43,5					36/3600	2,00
ПЗ-1-12,7-42-40,5		40,5	46,5	49,5					42/4200	2,31
ПЗ-1-12,7-49-46,5		46,5	52,5	55,5					49/4900	2,70
ПЗ-1-12,7-56-52,5		52,5	58,5	61,3					56/5600	3,00
ПЗ-1-15,875-41-30	15,875	30,0	38,0	41,0	16,7	8,7	2,0	5,95	41/4100	2,21
ПЗ-1-15,875-50-38		38,0	46,0	49,0					50/5000	2,71
ПЗ-1-15,875-58-46		46,0	54,0	57,0					58/5800	3,30
ПЗ-1-15,875-69-54		54,0	62,0	65,0					69/6900	3,90
ПЗ-1-15,875-80-62		62,0	70,0	73,0					80/8000	4,41
ПЗ-1-15,875-91-70		70,0	78,0	81,0					91/9100	5,00
ПЗ-1-19,05-74-45	19,05	45,0	54,0	56,0	20,1	10,5	3,0	7,14	74/7400	3,90
ПЗ-1-19,05-89-57		57,0	66,0	68,0					89/8900	4,90
ПЗ-1-19,05-105-69		69,0	78,0	80,0					105/10500	5,91
ПЗ-1-19,05-124-81		81,0	90,0	92,0					124/12400	7,00
ПЗ-1-19,05-143-93		93,0	102,0	104,0					143/14300	8,00